

Лист Технической Информации

Контактный клей Момент для стыков линолеума

I Продукт:

Область применения:

Предназначен для склеивания всех видов линолеума и напольных покрытий на основе ПВХ и твердого полистирола.
Водостойкий.
Морозостойкий.
Средний расход клея составляет 50 мл при склеивании 20-24 погонных метров напольного покрытия толщиной 3 мм.

Склеиваемые материалы:

Все виды линолеума и напольных покрытий на основе ПВХ и твердого полистирола.

Упаковка:

Туба 50 мл



I Технические характеристики*:

Свойства:

Эксплуатация клеевого шва:	от минус 30°C до плюс 80°C
Внешний вид	Однородная масса без посторонних включений
Цвет	От бесцветного до светло-желтого
Массовая доля сухого остатка, % в пределах	12-14
Предел прочности при сдвиге по клеевому соединению, кг/см, не менее	0,5
Расход клея при склеивании 20-24 погонных метров напольного покрытия толщиной 3 мм	50 мл
Максимальная прочность к нагрузкам «сваренного» шва:	через 24 часа, при +20°C

* Технические характеристики основаны на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта на дату настоящего Технического паспорта. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

III Указания по использованию

Подготовка поверхностей

Уложите склеиваемые части линолеума внахлест друг на друга на 20-30 мм. На верхней части наметьте линию шва (посередине зоны нахлеста). Сильно прижимая верхнюю часть к нижней, прорежьте по линейке обе части линолеума насквозь. Уберите обрезки. На прорезанный и подготовленный для склеивания шов наклейте

защитную малярную ленту и прорежьте по шву.

Склеивание

Встряхните тубу перед применением. Аккуратно проколите защитную мембрану на тубе и навинтите наконечник. Приподнимите край одной из склеиваемых частей и выдавите клей на срез таким образом, чтобы клей распределился равномерно по всей толщине данного среза. Уложите на

место, обработанную клеем часть линолеума, плотно прижимая ее к основанию. После обработки клеем всего шва удалите излишки клея сухой чистой тканью. Через 10-15 мин удалите защитную малярную ленту. Открытое время применения 3-4 часа при температуре +20°C. Максимальная прочность склеивания достигается через 24 часа.

Указания по технике безопасности и утилизации см. в соответствующем паспорте безопасности материала.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия безопасного использования и хранения:

Клей может применяться для склеивания изделий при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C. Температура эксплуатации клеевого шва от минус 30°C до плюс 80°C. Хранить в закрытой упаковке при температуре от минус 25°C до плюс 35°C. Срок годности 24 месяца, при соблюдении условий хранения.